







PLANTA BAJA BASE DE HORMIGÓN | esc. 1/50




PLANTA BAJA PÉRGOLA METÁLICA | esc. 1/50



CORTE LONGITUDINAL | esc. 1/50



CORTE TRANSVERSAL | esc. 1/50



DETALLE PLATINA | esc. 1/20

OBSERVACIONES:

NOTAS :

- TODAS LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.
- LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.
- LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y DEBERAN ENTREGARSE EN OBRA PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTEROS DE CAL O CEMENTO.

OBRA

UBICACIÓN: José Nemesio Escobar S/N
CONTACTO: 46231900

PADRÓN:11481-15016
MANZANA:1014

Á.PADRÓN:M2
Á.CONSTRUIDA:M2

TÉCNICO: Arq. María Eugenia Romero

PLANO PLANILLA DE HERRERÍA
Esc.: INDICADA Fecha: Junio 25

DGO
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS